

EMNE	FOTOSERIE	DOKUMENTKODE	10261193-01 -TVF-FOT-001
AREAL	Jara skole og barnehage	DATO	10.09.2024

Fotoserie tilstandsvurdering Jara skole og barnehage

Det henvises til tilstandsrapport for Jara skole og barnehage. Denne fotoserien angir fotodokumentasjon av registrert tilstand.



Bilde 1 Oversikt idrettsbygg.



Bilde 2 Riss i grunnmur på påbygg fra 1983.

EMNE	FOTOSERIE	DOKUMENTKODE	10261193-01 -TVF-FOT-001
AREAL	Jara skole og barnehage	DATO	10.09.2024



Bilde 3 Presenning istedenfor grunnmurspapp i hjørnet mot sør-vest.



Bilde 4 Riss og oppsprekking grunnmur mot vest.



Bilde 5 Råte i utvendige søyler av tre ved inngangsparti.



Bilde 6 Korrosjon på stålsøyler

EMNE	FOTOSERIE	DOKUMENTKODE	10261193-01 -TVF-FOT-001
AREAL	Jara skole og barnehage	DATO	10.09.2024



Bilde 7 Svært malingsslitt panel som bærerpreg av manglende vedlikehold over tid.



Bilde 8 Råteskadet panel.



Bilde 9 Teglforblending i tilfredsstillende stand.



Bilde 10 Råte i bunnkarm.

EMNE	FOTOSERIE	DOKUMENTKODE	10261193-01 -TVF-FOT-001
AREAL	Jara skole og barnehage	DATO	10.09.2024

*Bilde 11 Vinduer.**Bilde 12 Malingsavflassing vinduer.**Bilde 13 Ytterdør av tre med glassfelt.**Bilde 14 Råte ytterdør.*

EMNE	FOTOSERIE	DOKUMENTKODE	10261193-01 -TVF-FOT-001
AREAL	Jara skole og barnehage	DATO	10.09.2024



Bilde 15 Markise er skjev og har jordslag.



Bilde 16 Omfattende malingsavflassing på ståldrager under takutstikk.



Bilde 17 Utvendig markise.




Bilde 18 Slitt panel idrettshall.

EMNE	FOTOSERIE	DOKUMENTKODE	10261193-01 -TVF-FOT-001
AREAL	Jara skole og barnehage	DATO	10.09.2024



Bilde 19 Oppsprekking sportsgulv.



Bilde 20 Tegl innervegger.



Bilde 21 Foldevegger.



Bilde 22 Panel og innerdør i barnehage, fra 1995

EMNE	FOTOSERIE	DOKUMENTKODE	10261193-01 -TVF-FOT-001
AREAL	Jara skole og barnehage	DATO	10.09.2024




Bilde 23 Antydning til fukt i kjelleryttervegg.



Bilde 24 Fliser i dusjrom i kjeller, slitasje.



Bilde 25 Løst gulvbelegg i trapp.




Bilde 26 Rømningsvei i kjeller, trapp til smalt vindu.

EMNE	FOTOSERIE	DOKUMENTKODE	10261193-01 -TVF-FOT-001
AREAL	Jara skole og barnehage	DATO	10.09.2024



Bilde 27 Innvendig overflate barnehage.



Bilde 28 Platesl tte vegger med striet pet og eldre innerd rer.




Bilde 29 V tromspl ter. Spanke vegger og d rer uten vrider



Bilde 30 Oversiktsbilde deler av tak.

EMNE	FOTOSERIE	DOKUMENTKODE	10261193-01 -TVF-FOT-001
AREAL	Jara skole og barnehage	DATO	10.09.2024

*Bilde 31 Tak.**Bilde 32 Råte i takstikk/raft.**Bilde 33 Kjøkken i barnehage.**Bilde 34 Innvendig trapp kjeller.*

EMNE	FOTOSERIE	DOKUMENTKODE	10261193-01 -TVF-FOT-001
AREAL	Jara skole og barnehage	DATO	10.09.2024



Bilde 35 Stige, rømning gjennom vindu i kjeller, noe saltutslag på yttervegg



Bilde 36 Saltutslag innside kjellervegg.



Bilde 37 Utvendig platting, mangelfullt vedlikeholdt.