

EMNE	FOTOSERIE	DOKUMENTKODE	10261193-01 -TVF-FOT-02
AREAL	Sønsterud barneskole	DATO	02.09.2024



Øvre bygg: Skiferkledd trapp med slitt boning. Håndløpene ned fra øvre plan har omfattende slitasjeskader.



Øvre bygg: Klasserom og ventilasjonsanlegg



Øvre bygg: Forkant på skifer skadet / avskallet



Øvre bygg, gymsal: Gavl mot vest anbefales kledd om. Langfasade mot syd samt liten gavl mot øst bør rengjøres og beises

EMNE	FOTOSERIE	DOKUMENTKODE	10261193-01 -TVF-FOT-02
AREAL	Sønsterud barneskole	DATO	02.09.2024



Øvre bygg, mellombygg: Skadet takrenne mot øst må skiftes



Øvre bygg: Skadde takrenner mot nord må skiftes



Nedre bygg: Del av gulvbelegg med omfattende slitasje, ellers jevn slitasje



Nedre bygg: Omfattende slitasje på klasseromsdør og karm/gerikter

EMNE	FOTOSERIE	DOKUMENTKODE	10261193-01 -TVF-FOT-02
AREAL	Sønsterud barneskole	DATO	02.09.2024



Nedre bygg: Betongskade på utkraget trapperepos må repareres. Øvre håndløper på trapp skiftes



Nedre bygg: Opprinnelig vinduer har gode kvaliteter som bør ivaretas. Enkelte isolerglass byttet 2009.



SFO: Eldre skolebygg med midtgang, to klasserom og kjøkken samt kjeller med teknisk rom (ikke tilgjengelig)



SFO: Opprinnelige vinduer er godt vedlikeholdt og bør bevares videre.